

染色堅牢度表

SS-1800

カラーNO.	耐光性	洗濯			汗						摩擦		ドライクリーニング	
	JIS L0842	JIS L0844 A-2			JIS L0848						JIS L0849 試験機 II		JIS L0860 A法石油系	
	第3露光法				酸			アルカリ						
	3,4級試験	変退色	汚染 綿	汚染 ナイロン	変退色	汚染 綿	汚染 ナイロン	変退色	汚染 綿	汚染 ナイロン	乾燥	湿潤	変退色	汚染
SS311	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
SS048	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
SS222	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5	5
SS203	4以上	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4	5	4-5
SS108	4以上	5	5	4-5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5
SS025	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
SS118	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
SS16	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	3-4	5	4-5
SS120	4以上	5	5	4-5	5	5	5	5	5	5	3-4	4-5	5	4
SS117	4以上	5	4-5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4	3-4	5	4-5
SS826	3未満	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5
SS307	3未満	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4	5	4-5
SS4211	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	2	5	3-4
SS110	4以上	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5	3-4	3-4	4-5	3-4
SS1256	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	3-4	5	4-5
SS5311	4	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
SS5203	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4	5	4-5
SS5315	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	3-4	4-5	5	4-5
SS5108	4以上	5	5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5
SS5120	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	4-5	5	4-5
SS5519	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	3-4	5	4
SS5121	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4	4	5	4-5
SS5122	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	3-4	4-5	5	4-5
SS127	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SS126	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

BRIGHTEX

クラウン工業(株)